

# Bautenstand September 2009 „Karuna Kinderhaus“



Die Flure wurden abgeschliffen



Die Säulenverzierung ist beendet



Waschraum, Leitungen für die Waschbecken



Atrium Innenansicht



Hinten li. wird eine Trockenstelle für die Wäsche errichtet. Es fehlt noch die Überdachung



Malerarbeiten in den Kinderzimmern sind im Gange



Bodenisolierung im Säuglingszimmer



Seitenansicht, Fensterrahmen werden eingebaut